

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ детского сада
«Ручеек» Серебрянская Н.В.

«11» сентября 2016 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) № 1891 (69:13)

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Ручеек»

1.2. Адрес объекта: Ростовская область, Зимовниковский район, поселок Заславники, улица Сиреневая 12

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 1 этаж, 876,7 кв.м

- отдельно стоящее здание 1 этаж, 171,0 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (за. нет) да 5895 кв.м

1.4. Год постройки здания 1987, последнего капитального ремонта 2013.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: нет 2017-2018гг.

Сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6. Название организации (учреждения), полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Ручеек» МБДОУ детский сад «Ручеек»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): Ростовская область, Зимовниковский район, поселок Заславники, улица Сиреневая, 12

1.8. Основание для пользования объектом (кооперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование).

Управление образования Зимовниковского района

1.12. Адрес вышестоящей организации, доу. коор. карты 34°46' Ростовская область, в.д. координаты на Делта. 101

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обеспечению населения)

2.1 Сфера деятельности (гидрометеорологическая, образовательная, культурная, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, земельный фонд, жилищно-коммунальный рынок и сфера услуг, прочие) образовательная

2.2 Виды оказываемых услуг: реализация образовательных программ дошкольного образования, осуществление приема и ухода за детьми

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте с минимальным пребыванием, в т.ч. пребыванием на дому, дистанционно) на объекте

2.4 Категория обслуживаемого населения по возрасту: (степень, возрастная принадлежность, возраст, пол, инвалидность, все возрастные категории) дети

2.5 Категория обслуживаемых инвалидов: нет

2.6 Платовая мощность: 62 человек

емкостная способность (количество обслуживаемых мест): 47-59 человек

высотная способность: 65 человек

пропускная способность: 65 человек

2.7 Участие в выполнении ИПР инвалидов, детей-инвалидов (да, нет) да

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом Автобусом ЗМУ АТП «Кольцевой маршрут» до остановки «Детский Дом Березка» наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 220 м

3.2.2 время движения (минута) 10 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да

3.2.4 Перекрестки: перекрестки, регулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, регулируемые, нет, нерегулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная, нет, нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет, опасаться, да (наличие бордюров)

Их обустройство для инвалидов на объекте: да, нет, нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категории инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МПН <i>в том числе инвалиды:</i>	ДУ
2	перевозки осуществляются на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ
2	Вход (входы) в здание	ДУ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД
6	Система информации и связи (на всех языках)	ВНД
7	Путь движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

** Указывается ДП-В - доступно полностью всем ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категорию инвалидов), ДЧ-В - доступно частично всем ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов). ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Состояние доступности объекта оценено как доступно условно (с дополнительной помощью) и временно недоступно, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте, в целях обеспечения доступности объекта для инвалидов и других М.Н. требуется обустройство доступности всех зон и помещений для всех категорий инвалидов

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) ⁴
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Индивидуальное решение с ТСП
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевое посещение объекта)	Индивидуальное решение с ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	Индивидуальное решение с ТСП
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8	Все зоны и участки	Дополнительная организационная форма обслуживания

⁴ - указывается один из вариантов видов работ, не исключается ремонт (текущий, капитальный), индивидуальное решение с ТСП, технические решения альтернативной организационной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: по мере необходимости структурно-функциональных зон в рамках исполнения: Акта обследования

(указывается наименование документа, приложения, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: беспрепятственный доступ / эвакуация на объекте

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) по типу «Б»

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется техническое задание

4.4.1. согласование на Комиссии

Комиссия по координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, созданной на основании Постановления Администрации муниципального района "Пестречинской области от 25.02.2013г. № 163.

информацию Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН;

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере архитектуры и строительства, архитектуры, охраны, безопасности, градостроительства)

4.4.3. техническая экспертиза, разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией;

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов;

4.4.6. другое

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выводов в соответствии с п. 4.1), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ: <http://ds.rusticket.rnpda.smf.ru/сведения-об-объектах-доступности-организации/>

5. Особые отметки

Паспорт сформирован по основанию:

1. Анкеты (информация об объекте) от 06.09 2016 г.
2. Акта обследования объекта: № акта от с. « » 20 г.
3. Решения Комиссии от с. « » 20 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий МБДОУ детского сада
«Ручеек» _____ Серебрянская Н.В.

« 06 » _____ 20 20 г.

АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры)
в ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ (ОСН) № 4891 (62/13)

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Ручеек»

1.2. Адрес объекта: Ростовская область, Зимовниковский район, поселок Зимовники, улица Стрелецкая 13

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 1 этаж, 876,7 кв.м

- отдельно стоящее здание 1 этаж, 77,11 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (за. поч. в. _____ да _____, _____ 5895 кв.м

1.4. Год постройки здания 1987г., с момента капитального ремонта 2013г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: нет, не планируется

Сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6. Название организации (учреждения), полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Ручеек» МБДОУ детский сад «Ручеек»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) Ростовская область, Зимовниковский район, поселок Зимовники, улица Стрелецкая 13

1.8. Основание для пользования объектом (интернатное управление, аренда, собственность) оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование):

Управление образования Зимовниковского района

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 347160, Ростовская область, в Зимовники ул. Ленина, 100

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности содержание образовательной социальной группы дошкольного возраста в целях культуры, семьи и информации, привлечение детей дошкольного возраста в летнее время, другое образование

2.2 Виды оказываемых услуг: реализация образовательных программ дошкольного образования, осуществление туризма и отдыха на территории

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте

2.4 Категории обслуживаемых населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые, все возрастные категории) дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: нет

2.6 Плановая мощность: 65 человек

вместимость (количество обслуживаемых в день): 40-50 человек

вместимость: 65 человек

предусловная емкость: 60 человек

2.7 Участие в исполнении ИП инвалда, ребенка-инвалда (за. нет) да

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом Автобусом ЗМУ АТТ «Кольцевой маршрута до остановки «Детский Дом Беретка»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 20 м

3.2.2 время движения (пешком) 10 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да/нет): да

3.2.4 Перекресток: пересуфуровские, расуфуровские, со звуковой сигнализацией, таймером
нет: пересуфуровские

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная:
нет/нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет/нет (опавать) да (наличие бордюров)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да/нет - нет

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (форма обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями слуха-звукослышания аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

* - указывается один из вариантов «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по заботам о основных структурных элементах объекта)

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Индивидуальное решение с ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Индивидуальное решение с ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Путь движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8	Все зоны и участки	

* - указывается один из вариантов (виды работ): не требуется; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны; организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано:

_____ (подпись, Ф.И.О. специалиста, ответственного за предоставление информации об объекте)

УТВЕРЖДАЮ

Директор Департамента
социальной защиты
населения Зимовниковского
района Ростовской области
Кубракова Н.Р.
«___» сентября 2016г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 4891 (69-13)

Зимовниковский район

«___» _____ 20__ г

Полномочный территориальный
образовательный субъект РФ

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вкл.) объекта: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение детский сад «Ручеек»
- 1.2. Адрес объекта: Ростовская область, Зимовниковский район, поселок Зимовники, улица Сиреневая, 13
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 1 этаж, 876,7 кв.м
 - отдельно стоящее здание 1 этаж, 177,0 кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет): да, 5895 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1987г., последнего капитального ремонта 2013г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ, нет, 2017г.
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение общеобразовательное учреждение детский сад «Ручеек» МБДОУ детский сад «Ручеек»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): Ростовская область, Зимовниковский район, поселок Зимовники, улица Сиреневая, 13

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация Образовательные услуги и реализация основной образовательной программы дошкольного образования

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (автобусом ЗМУ АТП «Кольцевой маршрут» до остановки «Детский Дом Березка»
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 220 м
- 3.2.2 время движения (пешком) 3 мин
- 3.2.3 наличие выделенного от основной части пешеходного пути (да, нет): да
- 3.2.4 Перекрестки, переулки, проезды, сужения с выделенной сигнализацией таймером: нет, нет, нет, нет
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: нет, нет
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (кошечка) да (исключительно бордюры)
Низ обустройство для инвалидов на коляске: да, нет, нет

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (форма обслуживания)* и учетом СП 35-103-2001

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (форма обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МПН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды,</i>	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	ВНД
5.	с нарушениями слуха	ВНД
6.	с нарушениями умственного развития	ВНД

* - указывается одна из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Соответствие доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фотго
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ	-	№1-5
2.	Вход (входы) в здание	ДУ	-	№6-13
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ	-	№13-15
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД	-	№16-17
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД	-	№18-20
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД	-	-
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ	-	-

** Указывается: ДУ-В - доступно полностью всем; ДУ-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДУ-В - доступно частично всем; ДУ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДУ

в целях обеспечения доступности объекта для инвалидов и других МПН требуется обустройство в порядке текущего ремонта.

4. Управленческое решение

4. Управленческие решения

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (тип работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2.	Вход (входы) в здание	Индивидуальное решение с ТСР
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСР

5	Санитарно-гигиенические помещения	Индивидуальное решение с ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8	Все зоны и участки	Деятельность: организация альтернативной формы обслуживания

* - указывается один из вариантов (видов работ); не указывается ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; возможные решения - организация альтернативной формы обслуживания

4.2 Период проведения работ: по мере поступления средств на выполнение в рамках исполнения: Акта обследования от _____

(указывается инициативное документирование, программа, и т.п.)

4.3 Ожидаемый результат (не обязательно достигнуто) после завершения работ по адаптации: беспрепятственный доступ (эвакуация) на объект

Оценка результата выполнения программы: плана (по состоянию доступности) по п. 10 «б»

4.4. Для принятия решения требуется: не требуется (ср. ж. и эвакуация)

4.4.1. согласование на Комиссии

Комиссия по координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, созданной на основании Постановления Администрации Зимовниковского района Ростовской области от 25.02.2013г. № 163.

(инициативные Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других ММГ)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, строительства, охраны объектов и другие - и т.п.)

4.4.3. техническая экспертиза: разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией;

4.4.5. согласование с общественными организациями: инвалиды

4.4.6. другое

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование организации и адрес) по адресу: _____, прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ: <http://cs-tuchteek.jimdo.com/сведения-об-образовательной-организации/>

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|-------------|
| 1. Территория, прилегающей к объекту | на _____ л. |
| 2. Входа (ходов) в здание | на _____ л. |
| 3. Путей движения в здании | на _____ л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на _____ л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на _____ л. |
| 6. Системы информации (на всех) на объекте | на _____ л. |

Результаты фотофиксации на объекте _____ на _____ л.

Положительные планы, паспорт БТИ _____ на _____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель рабочей группы

директор Департамента социальной защиты населения Зимовниковского района Ростовской области



Кубракova И.Р.

(И.Калина)

Члены рабочей группы:
Заведующий

Серебрянская Н.В.

Главный специалист: Департамента социальной защиты населения Зимовниковского района Ростовской области

Гриценко Л.Д.

В том числе:

Председатель Зимовниковской районной общественной организации (ВОИ)

Пазаренко Н.В.

Председатель Зимовниковской МО ВОС

Матвеева О.И.

Управленческое решение согласовано «___» _____ г. (протокол № ___)
Комиссией по координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения созданный на основании Постановления Администрации Зимовниковского района Ростовской области от 23.02.2013г. № 143.

I Результаты обследования:

1. Территории, представляющей к статусу (участка)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Ручеек» Рыбновской области, Золотовицкий район, поселок Золотовицкий, улица Сиротская, 13

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Земля для проекта (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (выезд) на территорию	Есть		1.2	отсутствует дорожная разметка при въезде на территорию здания отсутствуют бордюрные срезы	С.К.С	качество прилегающей территории разметку при въезде на территорию здания установить бордюрных срезов	Текущий ремонт
1.2	Путь (внутр) движения на территории	Есть		1.4	Покрытие дорожек частично разрушено отсутствуют бордюрные срезы	К.С.С	Требуется замена покрытия Установление бордюрных срезов	Капитальный ремонт
1.3	Лестница (наружная)	нет						
1.4	Пандус (наружный)	Нет						
1.5	Автостоянка и парковка	Есть		5	Отсутствие дорожной разметки 1.2.1, 1.2.3 и установка знака 6.4 «Парковка для инвалидов»		Требуется нанесение дорожной разметки 1.2.1-1.2.3 и установка знака 6.4 «Парковка для инвалидов»	
ОБЩИЕ требования к зоне								

II Заключение по точке:

Наименование структурно-функциональной зоны	Степень доступности* (к пункту 3.1 Акта обследования ОСИ)	Примечание		Рекомендации по адаптации (содержание) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория представляющая к статусу (участка)	ДУ	-	1-5	Текущий ремонт

* указывается ДДУ-В - доступна по ширине проезжей части, ДДУ-К (С, С.1, С.2) - доступна по ширине проезжей части (улицы, категории земель дорог); ДДУ-В - доступна по ширине проезжей части; ДДУ-К (С, С.1, С.2) - доступна по ширине проезжей части (улицы, категории земель дорог); ДУ - доступна по ширине проезжей части; ВД - не доступна

**указывается один из вариантов: не наружная, резина, тротуар, гравий, асфальт, плитка, бетон, камень и т.д. в зависимости от типа покрытия территории (асфальт, тротуар, гравий, асфальт, плитка, бетон, камень и т.д.)

Комментарий к заключению: **Выполнить капитальный ремонт покрытия путей движения на территории, установить бордюрных срезов на территории и территории прилегающей к объекту, нанести предупредительную дорожную разметку при въезде на территорию здания**

II Результаты обследования:

2. Входы (подъезды) в здание

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад» «Ручейки»
Рязанская область, Зилановский район, поселок Зилановский, улица Сиреневая, 13

1. Административный вход в здание №1

№ п.п.	Наименование функционально-планировочного элемента	Наглядные элементы		Выявленные нарушения и замечания		Работы по ликвидации объектов		
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Зачислена ли информация (дата)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть		6	Отсутствие контрастной окраски ступеней. Отсутствуют бортики	КСО	Нанесение контрастной окраски ступеней. Установка бортиков со старой стороны.	ТР
2.2	Пандус (наружный)	Нет			Отсутствует пандус	КСО	Установка пандуса с шероховатой поверхностью, поручня с двух сторон на ширине 0,5 м и наружные наклонные желоба на 0,3м	НР и ТСР
2.3	Входная дверь (через аварийю)	Есть		7		КСО		
2.4	Дверь (входная)	Есть		8	Открыта с наружу, аварийя в р.м 0,83см	КСО	Монтировать с приемом не менее 0,8 см	Технически не решено, не возмозжно
2.5	Тамбура	Есть		9	Углуб	КСО		технически не решено, не возмозжны
ОБЩИЕ требования к входу								

2 Административный вход в здание №2

№ п.п.	Наименование функционально-планировочного элемента	Наглядные элементы		Выявленные нарушения и замечания		Работы по ликвидации объектов		
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Зачислена ли информация (дата)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет		10		КСО		

2.2	Паннус (наружный)	Нет			КСО	Установка бордюрных средств	ТР
2.3	Входная площадка (перед дверью)	Есть	11	Зачемный нет	КСО		
2.4	Дверь (входная)	Есть	12	Открывается наружу первый проем 0,85м	КСО	Мониторить с проемом не менее 0,9 м	Где нет не решили не возможны
2.5	Табур	Есть	13	Зачемный нет	КСО		
	ОБЩИЕ требования к зоне						

II Заключение по зоне.

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (в пункте 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по устранению (не работы)** в пункте 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание	ДУ		6-13	ИР с ТР

* указывается ДП-В - доступно полностью всем; ДП-Ч (К, О, С, Т, У) - доступно частично избирательно (указать категорию инвалидов); ДП-В - доступно частично всем; ДП-Ч (К, О, С, Т, У) - доступно частично избирательно (указать категорию инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов, не указывается, ремонт (стелюшки, кативышки), индивидуальное решение с Т.СР; технические решения (качалки, ...) организации административной формы обслуживания
Комментарии к заключению; *Наименование контактной службы: Установленные поручни со второй стороны Установки пандуса с перилами наверху и внизу, поручней с обеих сторон на высоте 0,5 м, поручней для инвалидов на высоте 0,8 м Установки бордюрных средств*

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Ручейки» Ростовская область, Шаховской район, поселок Центровой, улица Строителей 13

Наименование объекта: адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по устранению объектов	
		есть/нет	№ п/п	№ фото	Содержание	Замеры для поверки (каждый)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (послеобеденная зона ожидания, газорез баллон)	Есть		13.1	отсутствует предупредительная информация о препятствиях, отсутствуют предупредительные полосы, желтки перед дверными проемами	КСО	установить тактильные, предупредительные полосы, желтки перед дверными проемами	ТР
3.2	Лестница (внутри здания)	Нет						
3.3	Пандус (внутри здания)	Нет						
3.4	Лифт пассажирский (или грузовой)	Нет						
3.5	Дверь	Есть			Открывается наружу, дверной проем 0,85см	КСО	Монтировать с проемом не менее 0,9 см	Технические решения по возможности
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	Есть		5				
	ОБЩИЕ требования к зоне				отсутствует предупредительная информация о препятствиях, отсутствуют тактильные предупредительные полосы, желтки перед дверными проемами		установить тактильные, предупредительные полосы, желтки перед дверными проемами	

II. Заключение по зоне*

Назначение структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.1 Акта обследования ЭСН)	Применение		Рекомендации по реализации (см. приложение №4) ** (к пункту 4.1 Акта обследования ЭСН)
		Континент	Регион	
Пути (пути) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДУ		13-15	П*

* указывается ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И/К, С, Г, У1 - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, С, Г, У1) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; НЕД - недоступно

** указывается один из вариантов: не применяется; ремонт (текущий, капитальный), архитектурные решения с ТС; технические решения невозможны - организационно-административной формы обслуживания

Комментарий к заключению: *детализация мероприятий, предусмотренных разделом, возможна перед началом проекта*

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Ручейки»

Рязанская область, Зимаинский район, поселок Зимаинский, улица Сиреневая 13

Наименование объекта: адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Часть элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по устранению объектов	
		есть/нет	№ п/п	№ ф.п.п	Содержание	Значимо для объекта (категория)	Содержание	Цели работ
5.1	Туалетная комната	Есть		18.19	отсутствуют информационные таблички о помещении, ролевая и вывеска для детей разработаны 13.10.2022 г. отсутствуют предупредительные наклейки, средства об оповещениях отсутствуют, поручни подгнили, дверной проем 4,55 м	КС.Д. Г	Установить информационные таблички о помещении, предупредительные наклейки, средства об оповещениях, поручни	ИРС ТСР
5.2	Душевая/ванная комната	есть		20				
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	Есть						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (у пункту 3.1 Акта обследования ОСН)	Планирование		Рекомендации по устранению (по пункту 4.1 Акта обследования ОСН)
		№ п/п	№ ф.п.п	
Санитарно-гигиенические помещения	ВПД		18-20	ИРС ТСР

* указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-В (К, С, С, Т, У) – доступно полностью избирательно (указать категорию инвалида); ДП-В – доступно частично всем; ДП-В (К, С, С, Т, У) – доступно частично избирательно (указать категорию инвалида); ДУ – доступно условно; ВПД – недоступно.

** указывается один из вариантов: не указывается, решение (техническое, капитальное); планируются работы с ТСР; техническое решение невозможно – указать статус и организационной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Установить информационные таблички о помещении, предупредительные наклейки, средства об оповещениях, поручни

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

*Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Ручейки»
Рязанская область, Тамбовниковский район, поселок Замосинский, улица Сироткина, 13*

Единица измерения объектов: к.р.б.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Зона моделирования (категория)	Содержание	Итого работ
6.1	Визуальные средства	Нет			Отсутствуют визуальные средства оповещения	С.Г.	Разместить визуальные средства оповещения для инвалидов	ТР
6.2	Акустические средства	Нет			Отсутствуют акустические средства оповещения	С.Г.	Установить акустические средства оповещения для инвалидов	УР
6.3	Тактильные средства	Нет			Отсутствуют тактильные средства оповещения	С.Г.	Установить тактильные средства	ТР
	ОБЩИЕ требования к юге							

II Заключение по юге:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Примечание		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ВРД			ТР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-Н (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категорию инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-Н (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категорию инвалидов); ДУ - доступно условно; ИДП - недоступно.

** указывается один из вариантов: не указывается; ремонт; текущий; капитальный; индивидуальные решения в ТСЗ; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: *выполнить с выделением дополнительных средств на тактильные и акустические средства.*



Фото №1



Фото №2



Фото №3



Фото №4

Φοτο.№5





ΦοτοΝ°6



ΦοτοΝ°7



Фотон/8



Фотон/9

Фотон №10



1 1st Floor



ФОТО 12



ФОТО 13

Фото №18



Фото №19



φωτο 20

